

Важная информация по обновлению прошивки

Мы рекомендуем пользователям отслеживать появление новых версий прошивок для используемого оборудования и своевременно устанавливать выпускаемый софт.

Программные инженеры Obsidian Control Systems на регулярной основе работают над совершенствованием функционала, а также исправляют возникающие баги и ошибки.

Чтобы система, в которой используются решения NETRON, функционировала как швейцарские часы, очень важно «быть в тренде», то есть с новой прошивкой на борту!

ВНИМАНИЕ! Если на вашем устройстве установлена очень старая версия прошивки, начинающаяся с цифры 1...., то сразу установить новейший файл 2.8.2 не получится. Вам необходимо совершить промежуточный переход: сначала обновить устройство до версии 2.0 и лишь затем поставить 2.8.2, чтобы получить доступ ко всем современным возможностям.

Обе версии вы можете скачать с нашего сайта. Ссылки на софт находятся внизу продуктовой страницы любой модели маршрутизатора NETRON.